

2014年11月6日

—HI. CommunicationEngine技術情報—

前略、下記 HI. CommunicationEngine技術情報をお送り致しますので、御検討よろしくお申し上げます。

〒104-0031
東京都中央区京橋2-14-1
兼松ビルディング3階
TEL (03)6228-6467 (代表)
ルネサス セミコンダクタ
パッケージ&テストソリューションズ株式会社

| | | | | | |
|--|---|-------|------|---|------|
| 題目 | HI. CommunicationEngine 基本セット リビジョンアップ(V3.84)のお知らせ | | 発行番号 | CE-1411-001 | |
| | | | 分類 | ① 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 3. 使用上の注意事項 | |
| 適用製品 | HI. CommunicationEngine-TCP V3.84 | 対象ロット | 関連資料 | TCP/IPマネージャ リファレンスマニュアル | 有効期限 |
| | | 全ロット | | | 永年 |
| <p>HI. CommunicationEngine基本セットをV3.83からV3.84にリビジョンアップいたしました。</p> <h2>1. リビジョンアップ内容</h2> <h3>1.1 制限事項の改修</h3> <p>以下の制限事項を改修しました。</p> <p>(1) TCPデータの受信サービスコールに関する制限事項 該当バージョン： HI. CommunicationEngine-TCP V3.80～V3.83</p> <p>内容： サービスコールtcp_rcv_dat()にて、指定した待ち時間によるタイムアウトが発生した場合、不正な戻り値を返す場合があります。 詳細はHI. CommunicationEngine技術情報(発行番号 CE-1408-001)を参照してください。</p> <p>(2) 接続要求待ちサービスコールにおける制限事項 該当バージョン： HI. CommunicationEngine-TCP V3.80～V3.83</p> <p>内容： サービスコールtcp_acp_cep()およびtcp_con_cep()にて、指定した待ち時間によるタイムアウトが発生したにも関わらず、接続が成功する場合があります。 詳細はHI. CommunicationEngine技術情報(発行番号 CE-1410-001)を参照してください。</p> <p>(3) TCPデータの送信サービスコールにおける制限事項 該当バージョン： HI. CommunicationEngine-TCP V3.80～V3.83</p> <p>内容： サービスコールtcp_snd_dat()にて、指定した待ち時間によるタイムアウトが発生したにも関わらず、データを送信し、不正な戻り値を返す場合があります。 詳細はHI. CommunicationEngine技術情報(発行番号 CE-1410-001)を参照してください。</p> <h2>2. アップデート方法</h2> <p>アップデート方法については、弊社営業または特約店までお問い合わせください。</p> <p style="text-align: right;">以上</p> | | | | | |